

УТВЕРЖДАЮ
Директор УТЖТ-филиала ПГУПС
Т.М. Коротаяева
« 08 » 11 2019 г.

ПЛАН

устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в результате плановой проверки
ОНДПР г. Ухты Ухтинского техникума железнодорожного транспорта филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» в октябре 2019 года

№ п/п	Вид нарушений	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6
Объект г. Ухта, ул. Мира, д. 11					
1	Ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии более 50 метров (фактически в учреждении 2 ручной пожарный извещатель, установленный в цокольном этаже)	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
2	Помещение вахты (помещение №13 согласно технического паспорта №10 от 26.05.2003) не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее-СОУЭ) не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения	01.06.2020	Директор УТЖТ Коротаяева Т.М. Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
4	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении кладовой у кухни на цокольном этаже	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		

1	2	3	4	5	6
5	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении раздевалки сотрудников кухни на цокольном этаже	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении коридора кухни на цокольном этаже	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении туалета на цокольном этаже	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
8	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения, установленной в цокольных помещениях	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
9	Допускается размещение сауны в цокольном этаже учебного корпуса	01.12.2019	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
Объект г. Ухта, ул. Губкина, д. 1					
1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее-СОУЭ) не включается автоматически от командного сигнала. формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
2	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 2-20, согласно нумерации кабинетов, 3 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		

3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 2-21, согласно нумерации кабинетов, 3 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
4	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 2-18, согласно нумерации кабинетов, 3 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
5	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 2-7, согласно нумерации кабинетов, 2 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 1-2, согласно нумерации кабинетов. 1 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
7	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении 1-5. согласно нумерации кабинетов. 1 го этажа	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
8	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении гардероба на 1м этаже здания	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		
9	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника под лестничной клеткой в подвале здания	01.03.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Ярапова Е.В.		

1	2	3	4	5	6
10	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
11	Не определено и не организовано проведение работ по очистке вентиляционной камеры от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
12	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 1м этаже учебного корпуса	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
13	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 2м этаже учебного корпуса	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
14	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 3м этаже учебного корпуса	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
Объект г. Ухта, ул. Губкина, д. 5					
1	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения.	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
2	Не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожарной сигнализации	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
3	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 1м этаже учебного корпуса	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
4	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 2м этаже учебного корпуса	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
Объект г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 28/2					
1	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 1м этаже общежития	01.06.2020	Зам.Директора по АХРиББезручко С.А.		

1	2	3	4	5	6
2	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 2м этаже общежития	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
3	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 3м этаже общежития	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
4	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 4м этаже общежития	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
5	Помещение сушильной комнаты 4 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003) не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
6	Помещение сушильной комнаты 3 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003) не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
7	Помещение сушильной комнаты 2 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003) не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
8	Не определено и не организовано проведение работ по очистке вентиляционной камеры от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
9	Над эвакуационными выходами из помещения актового зала (помещение №26, согласно Технического паспорта согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003) отсутствует световое табло «Выход»	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		
10	Допускается использование технических помещений для организации мастерской (фактически в помещении бойлерной размещена мастерская)	01.01.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А. Комендант Левкова Ж.А.		

1	2	3	4	5	6
11	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения	01.06.2020	Заместитель Директора по АХРиБ Безручко С.А.		

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе и безопасности



С.А. Безручко